

Usuwanie graffiti z powierzchni niezabezpieczonej malowanej przemysłowo (np.: wagony kolejowe, blacha elewacyjna, itp.)

				
Nalóż preparat bezpośrednio na graffiti za pomocą pędzla lub natryskowo	Pozwól preparatowi na penetrację, czekaj od 1 minuty do 4 godzin, w zależności od rodzaju graffiti	Porusz graffiti energicznie za pomocą szczotki, szorstkiego pędzla lub szorstkiej gąbki z nylonowym padem	Splucz dokładnie powierzchnię gorącą wodą pod ciśnieniem	Skontroluj czy graffiti zostało usunięte, jeśli nie powtórz aplikację
<p>Używaj preparatu Delta Graffi-Gel, Delta Graffi-Sol lub Delta Graffi-Sol Wipes Preparaty są całkowicie bezpieczne, lecz zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych</p>  				